

Datum: 10.04.2026

(slika je simbolična)

Hvatač prašine

Kategorija: [Dodatna oprema za strojeve](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 157,27 €**Cijena bez PDV-a: **od 125,82 €****Dostupnost na upit**

Dust Bug - specijalizirani hvatač prašine za efikasno usisavanje tijekom bušenja i brušenja. Dostupan u varijantama DUST BUG 90 HVA i DUST BUG 180 HVA, kompatibilan s različitim sakupljačima prašine. Ergonomski dizajn omogućuje jednostavnu ugradnju i korištenje, čuvajući radno okruženje čistim i smanjavajući vrijeme čišćenja nakon rada.

Dust Bug - Profesionalni hvatač prašine za čisto radno okruženje

Dust Bug predstavlja naprednu tehnologiju za kontrolu prašine tijekom građevinskih i obrtničkih radova. Ovaj specijalizirani dodatak za sakupljače prašine omogućuje efikasno hvatanje prašine direktno na izvoru, što značajno poboljšava kvalitetu radnog okruženja i štiti zdravlje korisnika.

Ključne prednosti

- Kompatibilnost s različitim vrstama sakupljača prašine
- Ergonomski dizajn za jednostavnu instalaciju i korištenje
- Prilagodljiv položaj za različite radne površine
- Značajno smanjenje vremena potrebnog za čišćenje nakon rada

Dostupne varijante

Dust Bug se proizvodi u dvije varijante prilagođene različitim potrebama:

- **DUST BUG 90 HVA:** Kompaktnija varijanta težine 634g, idealna za lakše radove i ograničene prostore
- **DUST BUG 180 HVA:** Robusnija varijanta težine 1.160g, namijenjena za intenzivnije korištenje

Objekt varijante karakterizira visoka kvaliteta izrade i jednostavnost korištenja. Dust Bug je nezamjenjiv alat za profesionalce i majstore koji žele održati čisto radno okruženje tijekom izvođenja građevinskih ili renovacijskih radova, omogućujući im fokusiranje na kvalitetu rada umjesto na naknadno čišćenje.

Specifikacije

Dodatak za	Sakupljači prašine
Visina ambalaže	100 mm / 80 mm
Širina ambalaže	240 mm / 280 mm
Duljina ambalaže	290 mm / 450 mm
Bruto težina artikla	1,160 g / 634 g
Konfiguracija proizvoda	DUST BUG 180 HVA / DUST BUG 90 HVA